



Painsel ha llevado a cabo una actuación en los pavimentos de la factoría de Lactalis-Nestle ubicada en la localidad de Marchamalo en Guadalajara. El objetivo primordial de esta ejecución es renovar acabados y crear una nueva línea de yogures con un etiquetado especial.

Lactalis-Nestlé, 'joint-venture' de Lactalis y Nestlé para el negocio de refrigerados en Europa, ha adquirido a Nestlé España su fábrica de helados ubicada en Marchamalo (Gua-

dalajara), lindante con sus actuales instalaciones de producción de refrigerados lácteos.

Con la ampliación de sus instalaciones industriales, Lactalis-Nestle tiene el objetivo de hacerlas más competitivas y responder a las necesidades futuras de sus clientes. El destino principal de la producción de esta fábrica de refrigerados lácteos es la Península Ibérica, un mercado importante para la compañía tanto por su volumen como por su potencial de crecimiento.

Uno de los condicionantes fundamentales de este trabajo es la situación de las instalaciones, bastante deterioradas. Otro requerimiento importante es la ubicación de la línea de yogures en una zona que debe ser acondicionada ex profeso para albergar nuevas líneas de fabricación a las que se les exige máxima calidad en los acabados, siendo equivalentes incluso a una sala limpia.

Los sistemas utilizados en esta factoría son variados y se basan en las especificaciones de Sika desarrolladas por la dirección técnica. Se decide colocar un sistema de poliuretano-cemento - Sikafloor® 20 N Purcem. Se recomienda esta solución para aguantar grandes exigencias mecánicas y químicas, frente a la plaqueta antiácida que demuestra su fragilidad e ineficacia en el tiempo por los fallos en los rejuntados.

Se aplica, asimismo, un sistema decorativo con árido de color. Esta solución se utiliza con el objetivo de renovar un pavimento que originariamente presentaba una plaqueta antiácida. La primera actuación corresponde por tanto a la colocación del sistema Resiplot, que grapa y consolida toda la superficie del pavimento del soporte independientemente de su calidad. Este sistema basa su eficacia en la combinación de una malla de reparto con anclajes cada 40 cm.

Finalmente se pinta con Sikafloor® 264 y con un sistema antiestático Sikafloor® 262 AS en salas limpias .

DATOS DE LA OBRA

Nombre	REMODELACIÓN FACTORÍA LACTALIS-NESTLÉ EN MARCHAMALO
Empresa aplicadora	Painsel
Propiedad	LACTALIS (60%) NESTLÉ (40%)
Fecha inicio	Marzo de 2010
Fecha finalización	Junio de 2010
Constructora	CONS. REINOSA
Superficie total tratada	3.500 m ²