



Trabajos realizados

En 2009 se acometieron obras de reparación de la pista del velódromo. Las obras fueron realizadas por la empresa **Pavimentos Industriales y Sellados, S.L. (Painsel)**.

En aquel momento se encontraba el velódromo con el hormigón de la pista pintado, lleno de graffitis y con muchos baches para la práctica del ciclismo. Se trataba de regularizar toda la superficie para hacer una rodadura fácil y segura, y de dar un revestimiento superficial para mejorar la resistencia a la abrasión y su durabilidad.

Por lo tanto se requiere un mortero que no descuelgue y de altas prestaciones. Ante esto y la necesidad de efectuar recrecidos entre 5 y 20 mm, se optó por un sistema que contemplaba la aplicación para los puentes de unión de resinas epoxi Sikadur®-32 N y del mortero tixotrópico Sika® Top-122 Mortero de Reparación, para la reparación y regularización.

El primer paso fue llevar a cabo el chorreado de las zonas más inclinadas con arena y el fresado en las zonas menos inclinadas, con el objeto de eliminar la pintura existente y conseguir un soporte sano. Posteriormente, se imprimó el soporte de hormigón con Sikadur®-32 N, para a continuación extender el mortero Sika® Top-122 Mortero de Reparación, especificado en el proyecto, mediante regleado hasta conseguir una buena planimetría, y de esta forma rellenar también los baches.

Los trabajos se hicieron entre agosto y diciembre de 2009.

Velódromo San Sebastian de los Reyes







Introducción

El Velódromo de San Sebastián de los Reyes es una instalación deportiva con una larga historia en la escena deportiva madrileña. **Se construyó en el año 1972**, estando en aquellos momentos en la afueras del casco urbano de San Sebastián de los Reyes. Posteriormente las edificaciones fueron rodeando la instalación, y se construyó al lado un pabellón deportivo, **estando ahora todo integrado en el Complejo Polideportivo Municipal Eduardo López Mateo**. Desde su construcción se ha convertido en un lugar emblemático para la práctica del ciclismo en la Comunidad de Madrid.

A lo largo de los años, ha acogido numerosas competiciones y eventos deportivos de relevancia tanto a nivel regional como nacional.

En sus instalaciones cuenta con una pista de hormigón pista de **330 metros de cuerda, con los peraltes adecuados para su uso en competiciones oficiales**. Este Velódromo sigue siendo un referente para los amantes del ciclismo en la región de Madrid. Además, su ubicación privilegiada en el norte de la capital lo convierte en un punto de encuentro para ciclistas de toda la Comunidad.

LA OBRA EN IMÁGENES



SITUACIÓN ACTUAL

El estado de situación actual, después de 15 años de efectuados los trabajos indicados anteriormente, se pudo comprobar en una visita efectuada en junio de 2024. Hay que tener en cuenta, que en 2020 se dió una mano de pintura a toda la pista, con objeto de mejorar el aspecto estético, que se había deteriorado por la suciedad superficial formada a lo largo de todos los años de uso. Teniendo en cuenta eso, los comentarios que se pueden hacer al estado actual de la pista del velódromo son:

La pista está en perfectas condiciones. No se aprecia ninguna fisura, ni desprendimiento de las reparaciones efectuadas en 2009. La superficie de la pista sigue siendo perfectamente lista y homogénea, perfecta para la práctica del ciclismo.

La última capa de pintado que se dió en 2020 mejora el aspecto estético, pero la funcionalidad se debe a las reparaciones que se hicieron en 2009. Como se ve, las juntas siguen estando en perfecto estado.

La conclusión que se puede sacar es que las reparaciones efectuadas en 2009 siguen funcionando a la perfección después de 15 años. La funcionalidad del velódromo, es decir, dotar de una superficie continua, homogénea, sin baches y segura para la rodadura de las bicicletas, sigue estando asegurada. La capa de pintura aplicada en 2020 ha mejorado la estética, que se ve siempre influida por el paso del tiempo y del uso de la instalación.

ANEJO FOTOGRÁFICO